

火災・事故防止に資する防災情報提供シート


防災情報の種類：火災, 爆発, 漏洩, その他 No.

件名：ガス押しによるタンク伸縮

【事象概要】

荷役終了後に配管内残液をタンク側にガス押しした際、タンク内圧を逃がすブリーザー弁が固着していた為、タンクが伸縮し揺れた。

上記事象発生後、ガス押しを中止しタンク内圧を抜き、当該タンクの総点検を行い、異常の無い事を確認。



参考写真(絵図)

【事象の原因】

当該タンク製品にてブリーザー弁の固着は今まで発生しておらず、発生しないとの思い込みで、ガス押し前に必ずブリーザー弁を点検する手順を履行していなかった為。

【再発防止対策】

- ・ 作業者全員に周知し作業手順の再教育
- ・ 毎作業時にチェックリストを使用して点検する事とした
- ・ 定期点検頻度を短縮